


现场设备井盖暴露，影响环境美观。




市政设备裸露，缺乏遮挡；灌木种植凌乱，观赏性不佳。





从深南中路车行道视角看绿地，现场树木环境不够美观，缺乏开花乔木及灌木。



人行道出入口设置不佳，行人喜穿行绿地，造成部分草坪踩损，出现露土情况。







